

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02318	車名 レンジャー	形状 アルミブロック ワイド ベッド付		
初年度 平成25年09月	型式 TKG-FD9JLAA	車体番号 FD9JLA-12578		
乗員 2人	走行距離 343,329 km	最大積載量 3,350 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 令和7年11月06日
上物 年式不明 トランテックス 3方開 フック5対 床鉄板張り				

シフト F6	原動機 J05E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 キセノンライト,ESスタート


外寸(長さ) 8,500 mm	外寸(幅) 2,470 mm	外寸(高さ) 2,540 mm
内寸(長さ) 6,200 mm	内寸(幅) 2,360 mm	内寸(高さ) 680 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		5	2								8	8	5	5							スベア	10			
	5	2																							
8	8	5	5																						
スベア	10																								

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロント 225/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・ABSランプ点灯 ・ボデー載せ替え ・横根太割れ ・アオリ内側傷凹み ・ボディー各所傷凹み
--------------	--

