

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02296	車名 ファイター	形状 アルミウイング ベッド付 ワイド エアサス		
初年度 令和2年03月	型式 2KG-FK65F	車体番号 FK65F-605605		
乗員 2人	走行距離 227,266 km	最大積載量 2,800 kg	排気量 7,540 cc	車検期限 抹消
上物 2020/3 日本フルハーフ リア観音扉 ラッシング2段 引出しフック5対				

シフト F6	原動機 6M60	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 220-ps
車体色 紫	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備  
バックカメラ, キセノンライト, エアサスコントローラー, DPF, EZGO, LDWS, ESP, アクティブブレーキアシスト (AMB)

外寸(長さ) 8,590 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,480 mm
内寸(長さ) 6,200 mm	内寸(幅) 2,410 mm	内寸(高さ) 2400mm リア門2300 mm

タイヤ状態(分山)	<table border="1"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>欠</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8					スベア	欠		
8	8																
8	8	8	8														
スベア	欠																
フロント 225/80R17.5	リア 〃																

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	無し

フロントガラス	飛び石有
---------	------



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 フレーム所々錆小	車輛状態 ・液晶ノイズ有

**GROOWAVE**  
Truck dealer