

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02275	車名 デュトロ	形状 2.9t吊3段クレーン 木平 ワイドロング 全低床		
初年度 平成30年11月	型式 TKG-XZU712M	車体番号 XZU712-0004717		
乗員 3人	走行距離 13,151 km	最大積載量 3,000 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2018/10 ユニック URG293 フックイン ラジコン 差し違いアウトリガー 3方開 ロープ穴5対 床鉄板張り				

シフト F6	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 シルバー	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備  
ETC2.0,キーレス,ハロゲンライト,VSC, ESスタート, 車線逸脱警報, プリクラッシュセーフティー (PCS)


外寸(長さ) 6,180 mm	外寸(幅) 2,180 mm	外寸(高さ) 2,670 mm
内寸(長さ) 3,610 mm	内寸(幅) 2,080 mm	内寸(高さ) 370 mm

タイヤ状態(分山)			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
スペア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

フロント 215/70R17.5	リア
---------------------	----

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	無し

フロントガラス	良好
---------	----



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・ボデー傷凹み

