

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02235	車名 プロフィア	形状 バキュームダンパー 2デフ		
初年度 平成29年03月	型式 QKG-FS1AREA	車体番号 FS1ARE-10146		
乗員 2人	走行距離 142,019 km	最大積載量 9,060 kg	排気量 8,860 cc	車検期限 令和7年03月14日
上物 2016/10 兼松エンジニアリング NS-13CVP ネオモービル 風量40m <sup>3</sup> /min レシーバー10.3立米 タンクオールステンレス 配管オールステンレス 積載物：汚水 最大容積8940L 水ポンプ 水タンク サイドバンパー、リアフェンダーステンレス				

シフト F7	原動機 A09C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 360-ps
車体色 赤	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,バックカメラ,アルミホイール,キセノンライト,ナビ,DPR, VSC, ESスタート, 車線逸脱警報,デフロック,LEDテールランプ (メッキ)Fバンパー、コーナー、グリル、ミラー、ドアノブ
--


外寸(長さ) 9,400 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,340 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)			
	8	8	
8	8	8	8
8	8	8	8
スペア	10		

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロント 11R22.5	リア //
-----------------	----------

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 所々錆小	車輛状態 ・吸入ホース、排出ホース欠 ・ナビ液晶割れ ・縦根太錆小 ・上物各所傷
----------------	--

