

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02251	車名 キャンター	形状 低温冷凍車 パワーゲート ワイド超ロング 高床		
初年度 平成28年07月	型式 TPG-FEB80	車体番号 FEB80-550107		
乗員 3人	走行距離 240,632 km	最大積載量 3,250 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2016/7 東プレ XV42LOC-U エバハウス -30℃設定 2016/7 東プレ 左スライドドア リア観音扉 ラッシング2段 床織 断熱50mm 2016/6 極東開発 格納ゲート 1t 室内リモコン				

シフト I5	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備	バックカメラ(カラー), キーレス, ハロゲンライト, DPF (メッキ)Fバンパー, コーナー, グリル, ミラー
-------	---


外寸(長さ) 7,420 mm	外寸(幅) 2,210 mm	外寸(高さ) 3,170 mm
内寸(長さ) 5,300 mm	内寸(幅) 2,010 mm	内寸(高さ) 1,940 mm

タイヤ状態(分山)	<table border="1"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8					スベア	10		
8	8																
8	8	8	8														
スベア	10																

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	無し

フロント 225/80R17.5	リア //
---------------------	----------

フロントガラス 飛び石有



修復歴	修復箇所
無し	
エンジン状態 噴射ポンプ廻りオイル滲み	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 所々錆小	車輛状態 ・荷箱内パネル傷凹み ・パワーゲート骨組錆

