

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------------------|-----------------|------------|
| 管理No G-02293 | 車名 キャンター | 形状 アルミブロック パワーゲート 標準ロング 高床 | | |
| 初年度 平成30年07月 | 型式 TPG-FEA20 | 車体番号 FEA20-570208 | | |
| 乗員 3人 | 走行距離 21,626 km | 最大積載量 2,000 kg | 排気量 2,990 cc | 車検期限 抹消 |
| 上物 2018/7 パブコ 3方開 2018/3 新明和 垂直ゲート 600kg | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト デュオニック | 原動機 4P10 | ICターボ 有 | 燃料 軽油 | 馬力 130-ps |
| 車体色 白 | AC 有 | PS 有 | PW 有 | エアバッグ 有 |
| ABS 有 | 電動ミラー 左 | | | |

| |
|---|
| その他装備 バックカメラ, キーレス, ハロゲンライト, DPF, EZGO, LDWS |
|---|


| | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ) 6,190 mm | 外寸(幅) 1,880 mm | 外寸(高さ) 2,140 mm |
| 内寸(長さ) 4,530 mm | 内寸(幅) 1,800 mm | 内寸(高さ) 600 mm |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|---|--|---|---|---|---|-----|----|--|--|
| タイヤ状態(分山) | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | 8 | 8 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | スベア | 10 | | |
| 8 | 8 | | | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | |
| スベア | 10 | | | | | | | | | | | |

| |
|------------------|
| キャブ内部 汚れ 小 |
| シート破れ 無し |

| | |
|-------------------|----------|
| フロント 195/85R15 | リア // |
|-------------------|----------|

| |
|-----------------|
| フロントガラス 飛び石有 |
|-----------------|



| | |
|-------------------|---|
| 修復歴 無し | 修復箇所 |
| エンジン状態 良好 | ミッション、デフ状態 良好 |
| フレーム状態 フレームサビ小 | 車輛状態 ・ボディー各所傷凹み ・ヘッダーパネル浮き ・AC風量弱い |

