

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02112	車名 コンドル	形状 木平 ベッド付		
初年度 平成26年05月	型式 TKG-MK38L	車体番号 MK38L-30078		
乗員 2人	走行距離 225,059 km	最大積載量 3,250 kg	排気量 4,670 cc	車検期限 抹消
上物 2014/4 トーヨーボデー 3方開 ロープ穴3対 床鉄板張り 床丸カンパイプ5対加工 鳥居アングル加工				

シフト F6	原動機 GH5	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 215-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,キーレス, キセノンライト,EHS
-----------------------------------


外寸(長さ) 8,460 mm	外寸(幅) 2,230 mm	外寸(高さ) 2,450 mm
内寸(長さ) 6,200 mm	内寸(幅) 2,140 mm	内寸(高さ) 400 mm

タイヤ状態(分山)												
<table style="border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">スベア</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	5	5			5	5	5	5	スベア	10		
5	5											
5	5	5	5									
スベア	10											

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 有り

フロント 225/90R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・ AC風向調整不良 ・ ボディー各所傷凹み

