

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02334	車名 ファイター	形状 2.9t吊4段セルフクレーン 増トン ベッド付 未使用車		
初年度 令和6年02月	型式 2KG-FK62FZ	車体番号 FK62FZ-611158		
乗員 2人	走行距離 500 km	最大積載量 7,300 kg	排気量 7,540 cc	車検期限 令和7年02月15日
上物 2023/11 ユニック URG344AH フックイン ラジコン ハイジャッキ 3方開 スロープハンガー 横根太増し アオリ上部編アルミ 一部上物フローア-鉄				

シフト F6	原動機 6M60	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備	ETC2.0,キセノンライト,DPF,EZGO,LDWS,ESP,アクティブブレーキアシスト(AMB) (メッキ)Fバンパー,グリル,ミラー,コーナー
-------	--

外寸(長さ) 9,390 mm	外寸(幅) 2,290 mm	外寸(高さ) 2,960 mm
内寸(長さ) 5,560 mm	内寸(幅) 2,160 mm	内寸(高さ) 400 mm

タイヤ状態(分山)	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	スベア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
スベア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
フロント 265/70R19.5	リア //																				

キャブ内部	
汚れ	
シート破れ	無し

フロントガラス	良好
---------	----



修復歴	修復箇所
無し	
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態

