

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02332	車名 レンジャー	形状 セーフティーローダー 重機運搬車 増トン 2デフ		
初年度 令和2年02月	型式 2KG-GK2ABA	車体番号 GK2AB-100732		
乗員 2人	走行距離 88,237 km	最大積載量 9,800 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 令和7年02月06日
上物 2020/1 花見台 SF200MA 床フック6対 スタンション1対 ラジコン ウインチ 自動歩み 鳥居工具箱				

シフト F7	原動機 A05C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 260-ps
車体色 パールホワイト	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備	ETC2.0,バックカメラ,アイドリングストップ,リターダ,LEDヘッドライト,アルミホイール VSC,車両ふらつき警報,車線逸脱警報,スキャンニングクルーズ,ブリクラッシュセーフティ (PCS)
-------	---

外寸(長さ) 9,750 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 2,680 mm
内寸(長さ) 7,100 mm	内寸(幅) 2,480 mm	内寸(高さ) mm

タイヤ状態(分山)	<table border="1"> <tr> <td>8</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	5			2	2	2	2	2	2	2	2	スベア	10		
8	5																
2	2	2	2														
2	2	2	2														
スベア	10																
フロント 225/70R22.5	リア																

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	無し

フロントガラス	飛び石有
---------	------



修復歴	修復箇所
無し	
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	<b>車輛状態</b> ・床板擦れ、割れ小、浮き ・鳥居凹み ・ボディー各所傷 ・歩み板寸法：長さ1180 幅850

