

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02276	車名 キャンター	形状 強化ダンプ 全低床		
初年度 平成29年09月	型式 TPG-FBA30	車体番号 FBA30-552256		
乗員 3人	走行距離 12,100 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2017/5 極東開発 DD02-31 3方開				

シフト I5	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 キーレス, ハロゲンライト


外寸(長さ) 4,690 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 1,980 mm
内寸(長さ) 3,050 mm	内寸(幅) 1,600 mm	内寸(高さ) 320 mm

タイヤ状態(分山)																
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	5	5			5	5	5	5					スベア	10		
5	5															
5	5	5	5													
スベア	10															

フロント 205/70R16	リア
-------------------	----

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 良好



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 インタークーラーホースオイルしみ	ミッション、デフ状態 良好
----------------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・ ボディー各所傷 ・ PTOオイルしみ
--------------	---------------------------------

