

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02229	車名 デュトロ	形状 中温冷凍車 パワーゲート ワイドロング ディーゼルハイブリット		
初年度 平成27年07月	型式 TSG-XKU710M	車体番号 XKU710-0002356		
乗員 3人	走行距離 445,226 km	最大積載量 3,000 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2015/6 東プレ XV32HSC-M -5°C設定 エバハウス スタンバイ付(コード欠) 2015/6 東プレ リア観音扉 サイドドア ラッシング2段 断熱材サイド50mm、リア50mm 2015/5 新明和 格納ゲート パワーゲートラジコン				

シフト プロシフト	原動機 N04C-H1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 バックカメラ, アイドリングストップ, キセノンライト, ESスタート
--


外寸(長さ) 6,440 mm	外寸(幅) 2,210 mm	外寸(高さ) 3,110 mm
内寸(長さ) 4,400 mm	内寸(幅) 2,050 mm	内寸(高さ) 2090mm 門口2050 mm

タイヤ状態(分山)																
<table border="0"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>欠</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8					スベア	欠		
8	8															
8	8	8	8													
スベア	欠															

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 有り

フロント 215/70R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> <li>庫内各パネル傷凹み</li> <li>サイド扉内側補修跡</li> <li>箱看板跡</li> <li>スタート18°C→30分-1°C</li> <li>PG寸法：長さ1300 幅2000</li> </ul>

