

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02230	車名 エルフ	形状 穴掘建柱車		
初年度 平成28年02月	型式 TPG-NKR85N	車体番号 NKR85-7052790		
乗員 3人	走行距離 52,323 km	最大積載量 100 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 令和8年02月07日
上物 2016/1 アイチ D50A オーガ トップシート ウインチ デジタルモニター 水タンク 水ポンプ ホース アースリール アタッチメント油圧取出口 吊上げ2950kg				

シフト F6	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 キーレス, ハロゲンライト, ASR,DPD, HSA

外寸(長さ) 5,810 mm	外寸(幅) 1,880 mm	外寸(高さ) 2,810 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																									
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8	8									5	5	5	5							スベア	10		
	8	8																							
	5	5	5	5																					
	スベア	10																							
フロント 205/85R16	リア //																								

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 各所錆(錆落とし、仕上げ済)	車輛状態 ・キャブバックパネル傷小 ・ブームカバー傷凹み ・上物各所傷

