

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02231	車名 キャンター	形状 アルミバン パワーゲート ワイドロング 高床		
初年度 平成30年09月	型式 TPG-FEB50	車体番号 FEB50-571406		
乗員 3人	走行距離 67,499 km	最大積載量 3,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2018/9 パブコ ゲート蓋 ラッシング2段 床木 2018/7 パブコ オートターン 1t 室内リモコン				

シフト I5	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,バックカメラ,ハロゲンライト,DPF, EZGO
--


外寸(長さ) 6,500 mm	外寸(幅) 2,210 mm	外寸(高さ) 3,160 mm
内寸(長さ) 4,550 mm	内寸(幅) 2,080 mm	内寸(高さ) 2,160 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>要交換</td> <td>要交換</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>□</td> <td>□</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>要交換</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>5</td> <td>□</td> <td></td> </tr> </table>		要交換	要交換			□	□		2	2	2	要交換	□	□	□	□	スペア	5	□	
	要交換	要交換																		
	□	□																		
2	2	2	要交換																	
□	□	□	□																	
スペア	5	□																		

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロント 205/70R17.5	リア //
---------------------	----------

フロントガラス 飛び石有 Fガラス割れ2mm(傷に近い)



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 左Rアクスルシャフトオイル漏れ 右Rアクスルシャフトオイル滲み
フレーム状態 良好	車輛状態 ・左テールランプレンズ割れ ・内板張り替え済

