

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02281	車名 デュトロ	形状 2.6t吊5段クレーン 木平 ワイドロング 高床		
初年度 平成15年12月	型式 KK-XZU411M	車体番号 XZU411 0009659		
乗員 3人	走行距離 37,288 km	最大積載量 3,000 kg	排気量 4,610 cc	車検期限 抹消
上物 2004/1 ユニック URV265 フックイン ラジコン リアアウトリガー 3方開 床2重貼り スロープハンガー				

シフト F6	原動機 S05D	ICターボ 無し	燃料 軽油	馬力 140-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 無
ABS 有	電動ミラー 無			

その他装備 ETC1.0,ハロゲンライト
-------------------------


外寸(長さ) 6,170 mm	外寸(幅) 2,180 mm	外寸(高さ) 2,740 mm
内寸(長さ) 3,740 mm	内寸(幅) 2,060 mm	内寸(高さ) 380 mm

タイヤ状態(分山)			
	8	8	
8	8	8	8
スペア	10		

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	無し

フロント 215/85R16	リア 〃
-------------------	---------

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 インジェクターオイルしみ ロッカーカバーオイルしみ	ミッション、デフ状態 良好
--	------------------

フレーム状態 所々錆小	車輛状態 ・上物フロア一部割れ小 ・ボディー各所傷凹み ・リアアウトリガー操作レバー固い ・クレーンワイヤーキンク ・ブレーキペダル動き悪い (ストップランプが点灯したままになることがある)
----------------	--

