

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02232	車名 エルフ	形状 2.9t吊3段クレーン アルミブロック 標準ロング 高床		
初年度 令和元年06月	型式 TPG-NKR85R	車体番号 NKR85-7084229		
乗員 3人	走行距離 90,292 km	最大積載量 3,450 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2019/6 ユニック URG293 フックイン ラジコン リアアウトリガー 差し違いアウトリガー 3方開 ロープ穴3対 床鉄				

シフト F6	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備
アイドリングストップ、ハロゲンライト、ASR、ナビ、DPD、HSA

外寸(長さ) 5,990 mm	外寸(幅) 1,900 mm	外寸(高さ) 2,590 mm
内寸(長さ) 3,640 mm	内寸(幅) 1,780 mm	内寸(高さ) 400 mm


タイヤ状態(分山)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
スペア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	無し

フロント 205/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 E/Gオイルにしみ インテークパイプ錆	ミッション、デフ状態 良好
----------------------------------	------------------

フレーム状態 各所錆(錆落とし、仕上げ済)	車輛状態 ・ボデー各所傷凹み
--------------------------	-------------------

