

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02329	車名 レンジャー	形状 低温冷凍車 ワイド ベッド付 リアエアサス 未使用車		
初年度 令和6年03月	型式 2KG-FD2ABG	車体番号 FD2AB-135807		
乗員 2人	走行距離 1,563 km	最大積載量 2,250 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 令和8年03月28日
上物 2024/1 菱重 TDJS50J-1L2 エバハウス -30°C設定 2024/1 トランテックス 左観音扉 リア観音扉 ラッシング2段 床キーストン 断熱50mm 2024/1 トランテックス 格納ゲート 1t 室内リモコン ラジコン				

シフト F6	原動機 A05C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 バックカメラ, LEDヘッドライト, エアサスコントローラー, DPR, VSC, ESスタート, 車線逸脱警報, ブリクラッシュセーフティー (PCS)
--

外寸(長さ) 8,750 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,340 mm
内寸(長さ) 6,350 mm	内寸(幅) 2,300 mm	内寸(高さ) 2,110 mm

タイヤ状態(分山)	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	スベア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
スベア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
フロント 225/80R17.5	リア																

キャブ内部 汚れ	
シート破れ	無し

フロントガラス	良好
---------	----



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態

