

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02335	車名 キャンター	形状 2.9t吊4段クレーン カスタム アルミブロック 標準ロング 高床		
初年度 平成29年08月	型式 TPG-FEA80	車体番号 FEA80-550301		
乗員 3人	走行距離 165,853 km	最大積載量 3,300 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2017/7 タダノ ZE294HR フックイン ラジコン 3方開 引出しフック3対 ラッシング1段 鳥居縞アルミ				

シフト デュオニック	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 青(ラメ)	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左右			


その他装備	ETC1.0,キセノンライト, ナビ,DPF, EZGO (メッキ)Fバンパー、グリル、Fパネル、グリルミラー
-------	--

外寸(長さ) 5,980 mm	外寸(幅) 1,930 mm	外寸(高さ) 2,880 mm
内寸(長さ) 3,720 mm	内寸(幅) 1,800 mm	内寸(高さ) 700 mm

タイヤ状態(分山)	<table border="1"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>欠</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8					スベア	欠		
8	8																
8	8	8	8														
スベア	欠																
フロント 205/80R17.5	リア //																

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	無し

フロントガラス	飛び石有
---------	------



修復歴	修復箇所
有り	キャブフロアー凹み
エンジン状態 オイルパンオイル滲み	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	<b>車輛状態</b> ・右Fコーナーパネルズレ、取り付け不良 ・キャブブラケット凹み ・Fパネル修正、凹み ・キャブ正面筒パイプ凹み ・PTOオイル滲み ・アンテナ曲り

