

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02319	車名 キャンター	形状 2.9t吊4段クレーン 木平 ワイド超ロング 高床		
初年度 平成30年04月	型式 2PG-FEB90	車体番号 FEB90-560714		
乗員 3人	走行距離 170,523 km	最大積載量 2,750 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2018/4 タダノ ZE294MH フックイン ラジコン 3方開 精工ラック				

シフト I5	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 175-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,ハロゲンライト


外寸(長さ) 6,870 mm	外寸(幅) 2,190 mm	外寸(高さ) 2,730 mm
内寸(長さ) 4,350 mm	内寸(幅) 2,080 mm	内寸(高さ) 380 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>5</td> <td>8</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		5	10								8	5	8	5							スベア	10			
	5	10																							
8	5	8	5																						
スベア	10																								

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロント 225/90R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 左右リアフレーム先溶接穴	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・キャブバックパネル傷凹み、一部板金 ・左リアビラーアウター板金 ・ボディ各所凹み ・作動油タンク凹み ・右Fウィンカーレンズ割れ
------------------------	---

