

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02255	車名 レンジャー	形状 ミキサー車 ベッド付 増トン 2デフ		
初年度 平成24年04月	型式 LDG-GK8JKAA	車体番号 GK8JKA-10114		
乗員 1人	走行距離 157,192 km	最大積載量 11,550 kg	排気量 7,680 cc	車検期限 令和7年10月15日
上物 2012/2 カヤバ MR5020L ドラム容量9.8立米 最大混合容量5.0立米 12000kg ドラム自動洗浄 電動スランプガード				

シフト F6	原動機 J08E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 280-ps
車体色 ペパーミントグリーン	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,バックカメラ, アルミホイール, キセノンライト, ESスタート, ドラレコ
--


外寸(長さ) 7,730 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,670 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
スペア	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	無し

フロント 255/70R22.5	リア 265/70R19.5
---------------------	-------------------

フロントガラス 良好
---------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 E/Gオイル滲み	ミッション、デフ状態 良好
--------------------	------------------

フレーム状態 コンクリ付着小	車輛状態 ・上物各所コンクリ付着 ・ドラム各所傷タッチペン
-------------------	-------------------------------------

