

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

|                                   |                   |                        |                 |                    |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--------------------|
| 管理No<br>G-02280                   | 車名<br>デュトロ        | 形状<br>木平 標準ロング 全低床     |                 |                    |
| 初年度<br>令和元年05月                    | 型式<br>TKG-XZU655M | 車体番号<br>XZU655-0011133 |                 |                    |
| 乗員<br>3人                          | 走行距離<br>67,438 km | 最大積載量<br>3,000 kg      | 排気量<br>4,000 cc | 車検期限<br>令和7年05月29日 |
| 上物<br>3方開 丸かんフック2対 ヘッダーパネル鉄 精工ラック |                   |                        |                 |                    |

|             |             |            |          |              |
|-------------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>F5   | 原動機<br>N04C | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>136-ps |
| 車体色<br>シルバー | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有    | 電動ミラー<br>左  |            |          |              |

|  |
|--|
| その他装備<br>ETC1.0,アイドリングストップ,ハロゲンライト,DPR, VSC, ESスタート,LEDフォグ |
|--|


|                    |                   |                    |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ)<br>5,990 mm | 外寸(幅)<br>1,880 mm | 外寸(高さ)<br>2,160 mm |
| 内寸(長さ)<br>4,350 mm | 内寸(幅)<br>1,790 mm | 内寸(高さ)<br>380 mm   |

|           |    |   |   |
|-----------|----|---|---|
| タイヤ状態(分山) |    |   |   |
| 2         | 2  |   |   |
|           |    |   |   |
| 2         | 2  | 2 | 2 |
|           |    |   |   |
| スベア       | 10 |   |   |

|                  |
|------------------|
| キャブ内部<br>汚れ<br>中 |
| シート破れ<br>有り      |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| フロント<br>205/70R17.5 | リア<br>〃 |
|---------------------|---------|

|                 |
|-----------------|
| フロントガラス<br>飛び石有 |
|-----------------|



|                |   |
|----------------|---|
| 修復歴<br>無し      | 修復箇所  |
| エンジン状態<br>良好   | ミッション、デフ状態<br>良好  |
| フレーム状態<br>所々錆小 | 車輛状態<br>・ボディー各所凹み<br>・キャブバックパネル凹み<br>・左Fピラー凹み小<br>・アオリ内板傷一部割れ小<br>・床板張り替え済<br>・キャブ、ボディーオールペン済 |

