

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02306	車名 エルフ	形状 強化ダンプ フルフラットロー		
初年度 令和元年08月	型式 TPG-NJR85AD	車体番号 NJR85-7076913		
乗員 3人	走行距離 44,324 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 令和7年8月29日
上物 2019/06 新明和 DR2-0110SY 電動コボレーン				

シフト F5	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ハロゲンライト, ASR, DPD, HSA


外寸(長さ) 4,690 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 1,970 mm
内寸(長さ) 3,060 mm	内寸(幅) 1,600 mm	内寸(高さ) 320 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8	8								8	8	8	8							スベア	10			
	8	8																							
8	8	8	8																						
スベア	10																								

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロント 205/70R16	リア 〃
-------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好、P塗り	車輛状態 ・コボレーン枠凹み ・Rフェンダー傷、凹み ・ボディー各所傷凹み
------------------	--

