

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-01913	車名 デュトロ	形状 2.9t吊4段クレーン アルミブロック ワイドロング 全低床		
初年度 平成23年11月	型式 SKG-XZU710M	車体番号 XZU710-0001764		
乗員 3人	走行距離 475,168 km	最大積載量 3,450 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2011/10 ユニック URU294N フックイン ラジコン 造りボディー 3方開 床フック4対 スタンション穴4ヶ				

シフト F6	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,アイドリングストップ,キセノンライト,ESスタート
---

外寸(長さ) 6,240 mm	外寸(幅) 2,230 mm	外寸(高さ) 2,680 mm
内寸(長さ) 3,710 mm	内寸(幅) 2,090 mm	内寸(高さ) 400 mm

タイヤ状態(分山)	<table border="1"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8					スベア	10		
8	8																
8	8	8	8														
スベア	10																
フロント 215/70R17.5	リア 〃																

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 T/M付根オイル滲み
--------------	--------------------------

フレーム状態 良好	<b>車輛状態</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フックワイヤーキンク有</li> <li>・床板割れ穴</li> <li>・アオリ内側凹み傷</li> <li>・ボディー各所傷凹み</li> <li>・ボディー枠各所P剥げ錆</li> </ul>
--------------	---

