

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02343	車名 キャンター	形状 アルミバン ワイドロング 全低床		
初年度 令和2年11月	型式 2PG-FEB50	車体番号 FEB50-583070		
乗員 3人	走行距離 141,543 km	最大積載量 3,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2020/9 パブコ リア観音扉 スライドサイドドア ラッシング2段				

シフト I5	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備	ETC1.0,EZGO, LDWS, ESP, アクティブブレーキアシスト (AMB), ドラレコ 【メッキ】Fバンパー、グリル、コーナーパネル、ミラー
-------	---


外寸(長さ) 6,400 mm	外寸(幅) 2,220 mm	外寸(高さ) 3,100 mm
内寸(長さ) 4,500 mm	内寸(幅) 2,080 mm	内寸(高さ) 2060mm 門口2000 mm

タイヤ状態(分山)	<table border="1"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8					スベア	8		
8	8																
8	8	8	8														
スベア	8																

フロント 205/70R17.5	リア //
---------------------	----------

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	無し

フロントガラス	飛び石有
---------	------



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態 タービン、インタークーラーオイルしみ	ミッション、デフ状態 良好
------------------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・箱看板跡
--------------	---------------

