

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02339	車名 レンジャー	形状 2.9t吊4段クレーン 木平 ベッドレス		
初年度 平成23年08月	型式 BKG-FC7JKYA	車体番号 FC7JKY-15232		
乗員 3人	走行距離 * 58,509 km	最大積載量 2,750 kg	排気量 6,400 cc	車検期限 抹消
上物 2011/6 ユニック URU344N フックイン ラジコン 2011/6 東洋ボデー 3方開 ロープ穴4対				

シフト F6	原動機 J07E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,ハロゲンライト

外寸(長さ) 8,160 mm	外寸(幅) 2,230 mm	外寸(高さ) 2,990 mm
内寸(長さ) 5,410 mm	内寸(幅) 2,140 mm	内寸(高さ) 400 mm

タイヤ状態(分山)												
<table style="border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">スベア</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8	スベア	10		
8	8											
8	8	8	8									
スベア	10											
フロント 225/90R17.5	リア 〃											

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有、溶接飛び有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 錆小	車輛状態 ・床板割れ ・集中ドアロック不良 ・ボディー各所傷 ・左右アオリ曲り ※記録簿記載ミスの為メーター改ざん扱いになります。

