

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02349	車名 デュトロ	形状 ダンプ 3t4ナンバー 全低床		
初年度 平成29年08月	型式 TKG-XZU620T	車体番号 XZU620-0013254		
乗員 3人	走行距離 38,959 km	最大積載量 3,000 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2017/5 極東開発 DD02-31 3方開 ロックピン				

シフト F5	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 136-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,ハロゲンライト, スペアキー, DPR, VSC
--


外寸(長さ) 4,680 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 1,990 mm
内寸(長さ) 3,050 mm	内寸(幅) 1,600 mm	内寸(高さ) 370 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		10	10								10	10	10	10							スペア	10			
	10	10																							
10	10	10	10																						
スペア	10																								

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロント 195/85R16	リア 〃
-------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・キャブバックパネル凹み ・床波 ・ボディー各所傷凹み ・ステアリングブッシュ破れ
--------------	--

