

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02442	車名 フォワード	形状 強化ダンプ ベッドレス		
初年度 平成27年06月	型式 TKG-FRR90S2	車体番号 FRR90-7080150		
乗員 3人	走行距離 101,101 km	最大積載量 3,650 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2015/5 新明和 DR4-0003SY 電動コボレーン				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 青	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,アイドリングストップ, LEDヘッドライト,DPD, HSA,LEDヘッドライト(社外)
--


外寸(長さ) 5,420 mm	外寸(幅) 2,220 mm	外寸(高さ) 2,670 mm
内寸(長さ) 3,400 mm	内寸(幅) 2,060 mm	内寸(高さ) 340 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table style="border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">□</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">□</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">□</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">□</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">□</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">□</td> </tr> <tr> <td colspan="2">スベア</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">10</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">□</td> </tr> </table>	5	5			□	□			5	5	5	5	□	□	□	□	スベア		10	□
5	5																			
□	□																			
5	5	5	5																	
□	□	□	□																	
スベア		10	□																	

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 無し

フロント 225/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 エンジンブレ小	ミッション、デフ状態 良好
-------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・リアフェンダー凹み ・コボレーンシート破れ ・ボディー各所傷凹み
--------------	--

