

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02409	車名 エルフ	形状 高所作業車		
初年度 平成22年02月	型式 BDG-NKR85N	車体番号 NKR85-7009549		
乗員 3人	走行距離 37,664 km	最大積載量 200 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2010/1 タダノ AT-121TG 12m バケツ200kg アワメーター3905h				

シフト F6	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ハロゲンライト ,DPD, HSA


外寸(長さ) 5,090 mm	外寸(幅) 1,880 mm	外寸(高さ) 2,790 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)												
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			5	5	2	2	スベア	10		
8	8											
5	5	2	2									
スベア	10											

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 無し

フロント 205/85R16	リア 〃
-------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 オイルパン、エンジンF側オイルしみ	ミッション、デフ状態 良好
-----------------------------	------------------

フレーム状態 内側錆小	車輛状態 ・バケツ傷凹み ・上物各所傷、ペンキ付着
----------------	---------------------------------

