

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02355	車名 エルフ	形状 2.9t吊4段クレーン 木平 ワイドセミロング 高床		
初年度 平成16年02月	型式 KR-NPR81GR	車体番号 NPR81G-7000303		
乗員 3人	走行距離 33,771 km	最大積載量 3,000 kg	排気量 4,770 cc	車検期限 抹消
上物 1994/10 タダノ ZF294 フックイン リアアウトリガー 3方開				

シフト F6	原動機 4HL1	ICターボ 無し	燃料 軽油	馬力 140-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 アイドリングストップ, ハロゲンライト, HSA
-----------------------------------


外寸(長さ) 5,210 mm	外寸(幅) 2,010 mm	外寸(高さ) 2,740 mm
内寸(長さ) 2,850 mm	内寸(幅) 1,920 mm	内寸(高さ) 370 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8		8							8	8	8	8							スベア	10			
	8		8																						
8	8	8	8																						
スベア	10																								

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロント 205/85R16	リア //
-------------------	----------

フロントガラス 良好
---------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 E/Gブレ	ミッション、デフ状態 良好
-----------------	------------------

フレーム状態 左右クレーン下フレーム歪み	車輛状態 ・クレーンポスト下部歪み小 ・キャブバックP剥げ ・床板削れ擦れ
-------------------------	--

