

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02428	車名 デュトロ	形状 清掃車 ロードスイーパー		
初年度 平成25年10月	型式 TKG-XZU640F	車体番号 XZU640-0001862		
乗員 3人	走行距離 27,108 km	最大積載量 2,150 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2013/10 カトー HS-400 3.4立米 回転ブラシ2対 センターブラシ 前方、左右側面、吸込口散水 アワメーター9800h				

シフト F6	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 オレンジ/クリーム	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ハロゲンライト,ESスタート

外寸(長さ) 5,480 mm	外寸(幅) 1,900 mm	外寸(高さ) 2,440 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td>8</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>欠</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8	8									5	5	8	5							スベア	欠		
	8	8																							
	5	5	8	5																					
	スベア	欠																							
フロント 215/7017.5	リア //																								

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 有り

フロントガラス 良好



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・上物各所傷錆

