

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02282	車名 コンドル	形状 アームロール パッカーコンテナ付 ベッドレス		
初年度 平成17年03月	型式 PK-PK36A	車体番号 PK36A-00058		
乗員 2人	走行距離 252,137 km	最大積載量 7,100 kg	排気量 6,400 cc	車検期限 抹消
上物 2016/6 新明和 CNA8-59G プレス式 7.5立米 汚水タンク 連続スイッチ 2015/3 新明和 CCA47-20GK ツインホイスト キャブ裏デッキ 手動下部ローラー コンテナ自重2970kg				

シフト F6	原動機 J07E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 225-ps
車体色 紺/緑	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,リターダ,キセノンライト,EHS, UDPC, スーパーPMクリーナー
---


外寸(長さ) 6,540 mm	外寸(幅) 2,210 mm	外寸(高さ) 2,480 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)	8	10		
	10	10	10	10
	スベア	8		

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	有り

フロント 245/70R19.5	リア //
---------------------	----------

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 E/Gオイル滲み	ミッション、デフ状態 良好
--------------------	------------------

フレーム状態 良好	<b>車輛状態</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・アームロールコントロールスイッチ、パッカーコントロールスイッチ反応悪い</li> <li>・荷箱側サブフレーム凹み</li> <li>・排出板凹み・プレス板切れ穴</li> <li>・箱キャブ裏扉錆穴</li> <li>・作業油タンク、燃料タンク凹み</li> <li>・汚水タンク錆穴</li> <li>・電格ミラー不良</li> <li>・AC風弱い、冷え弱い</li> <li>・右PWスイッチ取付不良</li> </ul>
--------------	---

