

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02210	車名 スーパーグレート	形状 冷凍ウイング 4軸低床 リアエアサス		
初年度 平成28年07月	型式 QPG-FS64VZ	車体番号 FS64VZ-520807		
乗員 2人	走行距離 651,535 km	最大積載量 12,100 kg	排気量 12,800 cc	車検期限 抹消
上物 2016/5 菱重 TU100SA-CNF サブエンジン式 エバハウス -35°C設定 スタンバイ(コード欠) 2016/5 日本トレクス リア観音扉 ラッシング3段 床縞アルミ 断熱55mm 蝶番、ロックハンドル、精工ラック、リア門、ロックハンマー、ステンレス				

シフト F7	原動機 6R10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 380-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 バックカメラ、アルミホイール、キーレス、アイドリングストップ、キセノンライト、ASR、エアサスコントローラー、DPF、EZGO、LDWS、デフロック

外寸(長さ) 11,970 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,750 mm
内寸(長さ) 9,440 mm	内寸(幅) 2,360 mm	内寸(高さ) 2520mm リア門2440 mm

タイヤ状態(分山)			
	要交換	8	
	8	5	
8	8	2	2
5	5	2	要交換
スペア	欠		
フロント 265/70R16.5	リア //		

キャブ内部 汚れ	中
シート破れ	有り

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 各インジェクター、オイルパンオイル滲み	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 内側所々錆小	車輛状態 ・Fインナーパネル凹み ・右Fコーナーパネル取付不良 ・荷箱内パネル傷凹み ・右アオリ上部カバー割れ、凹み ・キーレス不良 ・看板跡 ・スタート +17°C→1h -4°C→2h -15.4°C

