

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02416	車名 ギガ	形状 低温冷凍車 4軸低床 リアエアサス		
初年度 平成26年02月	型式 QKG-CYJ77A	車体番号 CYJ77A-7008097		
乗員 2人	走行距離 869,558 km	最大積載量 13,100 kg	排気量 9,830 cc	車検期限 令和7年2月27日
上物 2014/2 菱重 TU100SA-CNA -35℃設定 エバハウス 別エンジン式 2014/2 東プレ リア観音扉 ラッシング2段 ジョロダーレール4列 断熱材サイド75mm、リア100mm				

シフト F7	原動機 6UZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 380-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備
ETC2.0,バックカメラ,キーレス,リターダ,キセノンライト,エアサスコントローラー,スベアキー,HSA,車両ふらつき警報,ミリ波車間クルーズ


外寸(長さ) 11,940 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,690 mm
内寸(長さ) 9,350 mm	内寸(幅) 2,290 mm	内寸(高さ) 2380mm 門口2360 mm

タイヤ状態(分山)			
2	2		
5	8		
5	2	5	5
2	2	2	2
スベア	欠		

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	有り

フロント 245/70R19.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 要交換



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 クランクシール(F側)、オイルパンオイル滲み	ミッション、デフ状態 良好
----------------------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・箱内傷凹み
--------------	----------------

GROOWAVE
Truck dealer