

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02398	車名 デュトロ	形状 プレスバッカー		
初年度 平成30年06月	型式 TKG-XZU600X	車体番号 XZU600-0019478		
乗員 3人	走行距離 107,496 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2018/6 モリタエコノス PA742E-T プレス式 4.2立米 汚水タンク 助手席スライドドア				

シフト F5	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 136-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左右			

その他装備 バックカメラ, ハロゲンライト, スペアキー, DPR, VSC, ESスタート, 車線逸脱警報, プリクラッシュセーフティー (PCS), LEDフォグ, LEDテールランプ


外寸(長さ) 5,210 mm	外寸(幅) 1,850 mm	外寸(高さ) 2,280 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
スペア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

フロント 205/85 R 16	リア //
---------------------	----------

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・キャブバックパネル傷 ・床凹み

