

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02303	車名 エルフ	形状 木平 ワイドロング 高床		
初年度 平成29年07月	型式 TPG-NPR85YN	車体番号 NPR85Y-7016766		
乗員 3人	走行距離 100,400 km	最大積載量 4,600 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 3方開 鳥居、アオリ上部一部縞アルミ 精工ラック 床板2重貼り				

シフト F6	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,キーレス, アイドリングストップ, ASR, ナビ,DPD, HSA
--


外寸(長さ) 6,170 mm	外寸(幅) 2,180 mm	外寸(高さ) 2,550 mm
内寸(長さ) 4,350 mm	内寸(幅) 2,080 mm	内寸(高さ) 350 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		5	5									5	5	5	5							スベア	10		
	5	5																							
	5	5	5	5																					
	スベア	10																							

キャブ内部 汚れ	中
シート破れ	有り

フロント 225/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 後方錆小	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> <li>ボデー枠凹み</li> <li>上物フロア一部割れ穴、浮き</li> <li>キーレス不良</li> <li>ボディー各所凹み</li> <li>キャブ、ボディー塗装済</li> </ul>

