

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02345	車名 フォワード	形状 低温冷凍車 パワーゲート ベッドレス		
初年度 平成29年08月	型式 TKG-FRR90S2	車体番号 FRR90-7116683		
乗員 2人	走行距離 398,300 km	最大積載量 2,750 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2017/8 菱重 TDJS50A-L2 -30°C設定 -30°C設定 エバハウス 2017/8 日本フルーフ リア観音扉 サイドドア ラッシング2段 床キーストン 断熱約75mm 2017/7 極東開発 格納ゲート				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 バックカメラ, アルミホイール, キーレス, HSA
-------------------------------------


外寸(長さ) 8,380 mm	外寸(幅) 2,350 mm	外寸(高さ) 3,340 mm
内寸(長さ) 6,160 mm	内寸(幅) 2,110 mm	内寸(高さ) 2060mm 門口2050 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table style="border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">スベア</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td></td> </tr> </table>	2	2			□	□			2	2	2	2	□	□	□	□	スベア	5	□	
2	2																			
□	□																			
2	2	2	2																	
□	□	□	□																	
スベア	5	□																		

フロント 225/80R17.5	リア
---------------------	----

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 有り

フロントガラス 良好
---------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 左Fフレーム下面歪み 左Cフレーム下面歪み	車輛状態 ・Fインナーパネル歪み ・左フロントピラーアウター钣金跡 (ミラー取り付け部)  ・PG寸法: 長さ1570mm 幅1990mm
------------------------------------	---

