

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|
| 管理No G-02345 | 車名 フォワード | 形状 低温冷凍車 パワーゲート ベッドレス | | |
| 初年度 平成29年08月 | 型式 TKG-FRR90S2 | 車体番号 FRR90-7116683 | | |
| 乗員 2人 | 走行距離 398,300 km | 最大積載量 2,750 kg | 排気量 5,190 cc | 車検期限 抹消 |
| 上物 2017/8 菱重 TDJS50A-L2 -30°C設定 -30°C設定 エバハウス 2017/8 日本フルーフ リア観音扉 サイドドア ラッシング2段 床キーストン 断熱約75mm 2017/7 極東開発 格納ゲート | | | | |

| | | | | |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト F6 | 原動機 4HK1 | ICターボ 有 | 燃料 軽油 | 馬力 210-ps |
| 車体色 白 | AC 有 | PS 有 | PW 有 | エアバッグ 有 |
| ABS 有 | 電動ミラー 左 | | | |

| |
|-------------------------------------|
| その他装備 バックカメラ, アルミホイール, キーレス, HSA |
|-------------------------------------|


| | | |
|--------------------|-------------------|----------------------------|
| 外寸(長さ) 8,380 mm | 外寸(幅) 2,350 mm | 外寸(高さ) 3,340 mm |
| 内寸(長さ) 6,160 mm | 内寸(幅) 2,110 mm | 内寸(高さ) 2060mm 門口2050 mm |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|-----|---|--|--|--|
| タイヤ状態(分山) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | スベア | 5 | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スベア | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---------------------|----|
| フロント 225/80R17.5 | リア |
|---------------------|----|

| |
|------------------|
| キャブ内部 汚れ 小 |
| シート破れ 有り |

| |
|---------------|
| フロントガラス 良好 |
|---------------|



| | |
|-----------|------------------|
| 修復歴 有り | 修復箇所 左Fフレーム歪み |
|-----------|------------------|

| | |
|--------------|------------------|
| エンジン状態 良好 | ミッション、デフ状態 良好 |
|--------------|------------------|

| | |
|------------------------------------|---|
| フレーム状態 左Fフレーム下面歪み 左Cフレーム下面歪み | 車輛状態 ・Fインナーパネル歪み ・左フロントピラーアウター钣金跡 (ミラー取り付け部) ・PG寸法: 長さ1570mm 幅1990mm |
|------------------------------------|---|

