

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02307	車名 フォワード	形状 2.9t吊5段クレーン 木平 ベッドレス		
初年度 平成23年08月	型式 PKG-FRR90S1	車体番号 FRR90-7026882		
乗員 3人	走行距離 63,299 km	最大積載量 2,650 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2011/7 タダノ ZE305HRN フックイン ラジコン 3方開 ロープホール4対 精工ラック				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,ハロゲンライト ,DPD


外寸(長さ) 8,180 mm	外寸(幅) 2,260 mm	外寸(高さ) 3,100 mm
内寸(長さ) 5,410 mm	内寸(幅) 2,140 mm	内寸(高さ) 400 mm

タイヤ状態(分山)			
10	10		
10	10	10	10
スベア	10		

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	有り

フロント 225/90R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 フレーム内側錆	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> 床一部割れ、擦れ キャブバックパネル傷 キャブ裏錆 ラジコンデジタル部表面カバー割れ クレーンアウトリガー操作BOX錆 左Fアンダーカバー割れ
-------------------	--

