

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02412	車名 レンジャー	形状 低温冷凍車 ベッド付		
初年度 平成28年07月	型式 TKG-FD7JLAA	車体番号 FD7JLA-20064		
乗員 2人	走行距離 161,465 km	最大積載量 3,050 kg	排気量 6,400 cc	車検期限 抹消
上物 2016/6 菱重 TDJS50A-L2 エバハウス -30°C設定 スタンバイ付(コード付) 2016/6 トランテックス 4リア観音扉 左サイドドア ラッシング2段 床システムフローア 断熱50mm				

シフト F6	原動機 J07E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 アイドリングストップ、キセノンライト、スベアキー、DPR、ESスタート (メッキ)Fバンパー、グリル、コーナー、ミラーステー、ドア、ステップ、ドアノブ


外寸(長さ) 8,760 mm	外寸(幅) 2,340 mm	外寸(高さ) 3,300 mm
内寸(長さ) 6,260 mm	内寸(幅) 2,140 mm	内寸(高さ) 2,050 mm

タイヤ状態(分山)												
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8	スベア	10		
8	8											
8	8	8	8									
スベア	10											

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロント 225/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 オイルパン、ロッカーカバーオイルしみ	ミッション、デフ状態 良好
------------------------------	------------------

フレーム状態 各所錆(錆落とし、仕上げ済)	車輛状態 ・ボンネットビス穴 ・電格ミラー不良 ・スタート 9.3°C→1h -5.8°C→2h -9.6°C
--------------------------	--

