

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02399	車名 デュトロ	形状 散水車 ワイドセミロング 高床		
初年度 平成23年04月	型式 BDG-XZU404X	車体番号 XZU404-1003358		
乗員 3人	走行距離 23,010 km	最大積載量 4,000 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2011/2 極東開発 LH04-304 PTO式 前後散水 排水ホース				

シフト F6	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ハロゲンライト

外寸(長さ) 5,410 mm	外寸(幅) 2,070 mm	外寸(高さ) 2,250 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8		8							8	8	8	8							スベア	10			
	8		8																						
8	8	8	8																						
スベア	10																								
フロント 225/80R17.5	リア 〃																								

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態
--------------	------

