

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02451	車名 UD	形状 低温冷凍車 パワーゲート ベッド付		
初年度 平成26年04月	型式 TKG-MK38L	車体番号 MK38L-13075		
乗員 2人	走行距離 463,419 km	最大積載量 2,650 kg	排気量 4,670 cc	車検期限 抹消
上物 2014/4 菱重 TDJS70A-L2 -30°C設定 エバハウス 2014/3 日本フルハーフ 左サイドドア リア観音扉 ラッシング2段 システムフロアー 断熱75mm 2014/3 新明和 格納ゲート 庫内リモコン				

シフト F6	原動機 GH5	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 215-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 バックカメラ, アルミホイール, キセノンライト, EHS
--

外寸(長さ) 8,800 mm	外寸(幅) 2,380 mm	外寸(高さ) 3,300 mm
内寸(長さ) 6,400 mm	内寸(幅) 2,210 mm	内寸(高さ) 2060mm 門口2030 mm

タイヤ状態(分山)	<table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	スベア	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>														
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
スベア	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
フロント 225/80R17.5	リア //																

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	無し

フロントガラス	飛び石有
---------	------



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 E/Gブレ小 オイルパンオイルしみ	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 PG寸法：長さ1550mm 幅2200mm

