

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02410	車名 フォワード	形状 2.9t吊4段クレーン 木平 ベッドレス		
初年度 平成19年09月	型式 ADG-FRR90K3S	車体番号 FRR90K3S-7003104		
乗員 3人	走行距離 98,529 km	最大積載量 2,700 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2007/7 タダノ ZR304 フックイン ラジコン 3方開 ロープホール4対				

シフト スムーサーF6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ハロゲンライト,DPD, HSA
---------------------------


外寸(長さ) 8,210 mm	外寸(幅) 2,270 mm	外寸(高さ) 3,050 mm
内寸(長さ) 5,500 mm	内寸(幅) 2,160 mm	内寸(高さ) 400 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		10	10									10	10	10	10							スベア	10		
	10	10																							
	10	10	10	10																					
	スベア	10																							

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	有り

フロント 225/90R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 ロッカーカバーオイル滲み	ミッション、デフ状態 良好
------------------------	------------------

フレーム状態 リアNO3クロスメンバー修正 フレーム所々錆	車輛状態 ・横根太食い込み ・左アウトリガー傾き(左) ・右PW不良 ・ボディー各所傷凹み
-------------------------------------	---

