

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02314	車名 エルフ	形状 木平 ワイドロング フルフラットロー		
初年度 令和元年06月	型式 TRG-NPR85AR	車体番号 NPR85-7090885		
乗員 3人	走行距離 88,705 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 令和7年11月12日
上物 3方開 丸かんフック3対 床板2重貼り 精工ラック				

シフト F6	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,アイドリングストップ, ハロゲンライト, ASR,DPD, HSA
---

外寸(長さ) 6,140 mm	外寸(幅) 2,180 mm	外寸(高さ) 2,250 mm
内寸(長さ) 4,350 mm	内寸(幅) 2,080 mm	内寸(高さ) 380 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8	8								8	8	8	8							スベア	10			
	8	8																							
8	8	8	8																						
スベア	10																								
フロント 205/75R16	リア 〃																								

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 E/Gオイルしみ	ミッション、デフ状態 良好
--------------------	------------------

フレーム状態 各所錆(錆落とし、仕上げ済)	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ボデー各所凹み</li> <li>・ヘッダーパネル、各アオリ内板浮き、傷</li> <li>・各所横根太補修</li> <li>・ボディー塗装済</li> </ul>
--------------------------	---

