

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02341	車名 フォワード	形状 2.9t吊3段クレーン アルミブロック ワイド 増トン ベッド付		
初年度 平成28年02月	型式 LPG-FTR90S2	車体番号 FTR90-7004592		
乗員 2人	走行距離 413,289 km	最大積載量 7,400 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2007/7 ユニック URU343 フックイン 3方開 床フック7対 スタンションホール3対				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 グリーン	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備	ETC1.0,キーレス, アイドリングストップ, キセノンライト, ASR,HSA,ドラレコ (メッキ)ミラーカバー、コーナーパネル、Fバンパー
-------	---


外寸(長さ) 9,310 mm	外寸(幅) 2,400 mm	外寸(高さ) 2,950 mm
内寸(長さ) 5,500 mm	内寸(幅) 2,200 mm	内寸(高さ) 400 mm

タイヤ状態(分山)	8	8		
	5	5	5	5
	スペア	5		

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	有り

フロント 265/70R19.5	リア //
---------------------	----------

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態 エンジン後方オイル滲み	ミッション、デフ状態 2速ギア鳴り
-----------------------	----------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> <li>坂道発進ランプ点灯</li> <li>クレーンアクセルレバー作動不良</li> <li>フックワイヤーキンク</li> <li>横根太割れ ・床板割れ小</li> <li>ACベルト鳴き</li> <li>クレーンスピーカー ・ホーンボタン不良</li> <li>ボディ各所傷凹み</li> </ul>
--------------	--

