

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02385	車名 デュトロ	形状 巻込みパッカー		
初年度 平成27年10月	型式 TKG-XZU600X	車体番号 XZU600-0010620		
乗員 3人	走行距離 83,870 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2015/9 新明和 GR042-1434W 巻込み式 4.2立米 低騒音				

シフト FAT	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 136-ps
車体色 薄紫/紺	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,バックカメラ,アイドリングストップ,ハロゲンライト,スペアキー,DPR,VSC


外寸(長さ) 5,200 mm	外寸(幅) 1,850 mm	外寸(高さ) 2,220 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
スペア	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロント 205/85R16	リア 〃
-------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・荷箱内傷凹み

