

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02370	車名 ファイター	形状 2.9t吊4段クレーン アルミブロック 増トン ベッド付 未使用車		
初年度 令和6年01月	型式 2KG-FK62FZ	車体番号 FK62FZ-610929		
乗員 2人	走行距離 1,457 km	最大積載量 7,600 kg	排気量 7,540 cc	車検期限 令和7年1月25日
上物 2023/ ユニック URG374AW フックイン ラジコン 超ワイドアウトリガー パブコ 3方開				

シフト F6	原動機 6M60	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 270-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 アルミホイール,キーレス,キセノンライト,スベアキー,DPF,EZGO,LDWS,ESP,アクティブブレーキアシスト (AMB)

外寸(長さ) 9,880 mm	外寸(幅) 2,480 mm	外寸(高さ) 3,060 mm
内寸(長さ) 6,000 mm	内寸(幅) 2,350 mm	内寸(高さ) 左右アオリ700 リアアオリ600 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	スベア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
スベア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
フロント 265/70R19.5	リア //																			

キャブ内部
汚れ 無し
シート破れ 無し

フロントガラス 良好



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・タコ年式不明、SD欠

