

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02347	車名 レンジャー	形状 冷凍ウイング ワイド ハイルフ ベッド付 リアエアサス		
初年度 平成31年04月	型式 2PG-FD2ABG	車体番号 FD2AB-111331		
乗員 2人	走行距離 445,528 km	最大積載量 2,250 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消
上物 2019/4 菱重 TDS50CN2 -30°C設定 スタンバイ付(コード欠) 2019/3 トランテックスリア観音扉 ラッシング2段 断熱材リア80mm 床木				

シフト F6	原動機 A05C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 アイドリングストップ, エアサスコントローラー, VSC, ESスタート, 車線逸脱警報, プリクラッシュセーフティー (PCS)
--


外寸(長さ) 8,650 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,520 mm
内寸(長さ) 6,220 mm	内寸(幅) 2,400 mm	内寸(高さ) 2420mm 門口2370 mm

タイヤ状態(分山)												
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	5	5			2	2	2	2	スベア	5		
5	5											
2	2	2	2									
スベア	5											

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロント 225/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 PSギアBOXオイル滲み	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 内側錆	車輛状態 ・アオリ内、リア扉内側切れ穴 ・内寸(幅)：門口2330

