

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02368	車名 キャンター	形状 低温冷凍車 4WD 10尺 全低床		
初年度 令和元年10月	型式 2RG-FDA20	車体番号 FDA20-580039		
乗員 3人	走行距離 131,683 km	最大積載量 1,850 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2019/9 東プレ XV22LOC-P エバハウス -30°C設定 2019/9 東プレ 左スライドドア リア観音扉 仕切板 断熱50mm				

シフト デュオニック	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 130-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備
バックカメラ, ハロゲンライト, DPF, EZGO, LDWS, ESP, アクティブブレーキアシスト (AMB), ドラレコ (SDなし)


外寸(長さ) 4,990 mm	外寸(幅) 1,870 mm	外寸(高さ) 2,750 mm
内寸(長さ) 3,000 mm	内寸(幅) 1,670 mm	内寸(高さ) 1,650 mm

タイヤ状態(分山)			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
スペア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

フロント 195/85R15	リア //
-------------------	----------

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 有り	修復箇所 右Fピラー凹み(ウインカー取付部) キャブフロア凹み
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 Fドライブシャフトブーツヒビ
フレーム状態 良好	車輛状態 ・荷箱内パネル傷凹み ・看板跡

