

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02358	車名 デュトロ	形状 巻き込みパッカー ディーゼルハイブリッド		
初年度 平成28年02月	型式 TSG-XKU600X	車体番号 XKU600-0001684		
乗員 3人	走行距離 87,139 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2015/6 極東開発 GB42-820-S 巻込み式 4.2立米				

シフト プロシフト	原動機 N04C-H1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,バックカメラ,アイドリングストップ,ハロゲンライト,DPR, VSC, ESスタート
--

外寸(長さ) 5,260 mm	外寸(幅) 1,850 mm	外寸(高さ) 2,220 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)	<table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>欠</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	スペア	欠	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
スペア	欠	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
フロント 205/85R16	リア																

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 エンジンブレ小	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・押込板凹み ・荷箱内錆、凹み ・外装仕上げ済

