

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02547	車名 エルフ	形状 木平 10尺 フルフラットロー		
初年度 平成24年10月	型式 TKG-NJR85A	車体番号 NJR85-7026430		
乗員 3人	走行距離 71,200 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 3方開 ロープ穴4対				

シフト スムーサーEX	原動機 4J11	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,キーレス, ハロゲンライト, ASR, スペアキー,DPD


外寸(長さ) 4,680 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 2,000 mm
内寸(長さ) 3,120 mm	内寸(幅) 1,620 mm	内寸(高さ) 380 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8	8								8	8	8	8							スペア	10			
	8	8																							
8	8	8	8																						
スペア	10																								

フロント 195/75R15	リア 〃
-------------------	---------

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・キャブバックパネル傷凹み ・右Fタイヤハウス突き上げ ・キーレス不良 ・ボディー各所傷凹み

