

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02480	車名 レンジャー	形状 ロードスーパ 清浄車 ベッド付 増トン		
初年度 平成17年12月	型式 KS-FG8JJFA改	車体番号 FG8JJF-10058		
乗員 2人	走行距離 109,940 km	最大積載量 4,000 kg	排気量 7,680 cc	車検期限 抹消
上物 2005/12 豊和工業 HA90AR 別エンジン式 左右ブラシ フード内、ホッパー内、前後集中散水 標識表示器 水ポンプ 水ホース ボデーステンレス				

シフト FAT	原動機 J08E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 黄	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ハロゲンライト

外寸(長さ) 7,540 mm	外寸(幅) 2,450 mm	外寸(高さ) 3,400 mm
内寸(長さ) 1,860 mm	内寸(幅) 1,370 mm	内寸(高さ) 2,290 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>10</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		10	5									10	10	10	10							スベア	10		
	10	5																							
	10	10	10	10																					
	スベア	10																							
フロント 11R22.5	リア 〃																								

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 PSオイル漏れ
フレーム状態 所々錆小	車輛状態 ・散水右ノズル、右ブラシ出が悪い ・各ブラシ摩耗 ・ボデー各所傷 ・PTOベルト亀裂 ・標識表示器不灯 ・その他作業灯不灯

